

Du bien national à la ruine

En 1792, les ordres religieux sont supprimés et les frères quittent La Chambre. Le couvent devient une réserve de foin, puis une ferme partagée entre plusieurs propriétaires. Deux siècles d’usages paysans l’ont mutilé, mais l’ont aussi gardé debout.

1794 LES CINQ DERNIERS FRÈRES SONT CHASSÉS	1803 VENTE AUX ENCHÈRES, BIEN NATIONAL	1865 CHŒUR, NEF ET CHAPELLES DÉJÀ EFFONDRÉS	2010 DÉMOLITION DU BÂTIMENT DES HÔTES, TROP DANGEREUX
--	--	---	---



Le mur nord du cloître : les maçonneries se déforment, les arcs se fissurent.



Le même mur vu du préau : arcades murées, têtes de murs à nu.

De 1794 à 1803

En 1794, les cinq derniers frères sont chassés, leurs meubles vendus aux enchères et la flèche du clocher abattue sur ordre du conventionnel Albitte. L'église sert à stocker les foins. Le 4 octobre 1803, l'église, la chapelle Ribaud, la sacristie et la fromagerie sont adjugées 1 800 francs, comme biens nationaux, à un acquéreur de Chambéry.

Une ferme dans le couvent

Tout au long du XIX^e siècle et jusqu'au milieu du XX^e, les bâtiments sont recoupés par des murs de refend, des planchers et des dalles de béton pour y loger des appartements, des ateliers et des granges. Les galeries du cloître sont murées, la nef est coupée en deux niveaux pour le fourrage. Ces usages ont masqué le couvent, mais ils l'ont entretenu.

Effondrements

Avant 1865, le chœur, la moitié de la nef et trois chapelles latérales s'écroulent. Le clocher s'effondre sur lui-même et emporte l'angle nord de l'aile orientale. Sans affectation depuis le milieu du XX^e siècle au moins, le site se dégrade ; en 2010, le bâtiment dit « des hôtes », devenu trop dangereux, doit être démoli.

Ce que dit le diagnostic

En 2022, l'étude de structure relève une fissure verticale sur toute la hauteur de la façade, apparue quand le tirant qui retenait les murs a disparu ; des têtes de murs qui se déchaussent, des joints lessivés, des enduits au ciment qui bloquent l'humidité, des arbustes dans les fissures. Rien d'irréversible, à condition d'agir vite.

LES MOTS DU DIAGNOSTIC

Bouffement

Gonflement d'un mur dont le parement se détache du corps de la maçonnerie.

Déversement

Basculement d'un mur vers l'extérieur, en tête, sous la poussée de la charpente.

Dégarnissage

Disparition du mortier de chaux entre les pierres, lessivé par la pluie.

Tirant

Barre métallique qui relie deux murs opposés et empêche leur écartement.

Couvertine

Protection posée en tête de mur pour rejeter l'eau de pluie.

